

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

نشریه فنی:

بررسی اثربخشی اقدامات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب و سیلاب در حوزه
آبخیز ریمله

نویسندگان:

ابراهیم کریمی سنگچینی، محمدرضا کوثری، ایرج ویسکرمی

شماره ثبت:

۶۲۴۴۶

۱۴۰۱

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان لرستان

عنوان: بررسی اثربخشی اقدامات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب و سیلاب در حوزه آبخیز ریمله

نویسندگان: ابراهیم کریمی سنگچینی، محمدرضا کوثری، ایرج ویسکرمی

ویراستار ادبی: سعید نبی لشکریان

صفحه آرایی و طراحی جلد: اکبر حسینی رشید

ناشر: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

شمارگان: ۱۰ نسخه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱

این اثر در مورخه ۱۴۰۱/۸/۱۵ با شماره ۶۲۴۴۶ در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده

است. حق چاپ محفوظ است. نقل مطلب، تصاویر، جداول، منحنی‌ها و نمودارها با ذکر ماخذ بلامانع است.

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
چکیده	۱
۱- مقدمه	۲
۱-۱- بیان مسئله	۳
۱-۲- هدف تحقیق	۴
۱-۳- سوالات اساسی تحقیق	۴
۱-۴- فرضیه تحقیق	۴
۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق	۵
۲- مروری بر منابع	۶
۳- مواد و روش‌ها	۹
۳-۱- منطقه مورد مطالعه	۹
۳-۲- بررسی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی	۱۰
۳-۳- بررسی تغییرات فرسایش و رسوب	۱۱
۳-۴- بررسی تغییرات رواناب	۱۳
۳-۵- بررسی اقدامات اجرایی منابع طبیعی حوضه ریمله	۱۴
۴- نتایج	۱۵
۴-۱- تهیه نقشه کاربری فعلی (۱۴۰۰) و سال ۱۳۷۰ حوضه ریمله	۱۶
۴-۲- بررسی رسوبات انباشتی پشت سازه‌های آبخیزداری	۲۳
۴-۳- نتایج بررسی تغییرات فرسایش و رسوب قبل و بعد از اجرای پروژه‌ها	۲۹
۴-۴- نتایج بررسی تغییرات حجم رواناب قبل و بعد از اجرای پروژه‌ها	۳۲
۵- بحث و نتیجه‌گیری	۳۵
۵-۱- ارزیابی تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی و رویشگاه‌ها	۳۶
۵-۲- ارزیابی کارایی سازه‌های آبخیزداری اجرا شده در حوضه ریمله	۳۷
۵-۳- ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب و رواناب	۳۹

۴۰	۵-۸- نتیجه گیری کلی
۴۱	۵-۹- پیشنهادات
۴۲	فهرست منابع

فهرست شکل‌ها

۱۰	شکل ۱- موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز ریمله در استان لرستان
۱۵	شکل ۲- نقشه اقدامات حفاظتی منابع طبیعی حوزه آبخیز ریمله
۱۸	شکل ۳- نقشه کاربری اراضی تهیه شده در شرایط فعلی حوزه آبخیز ریمله
۱۸	شکل ۴- نقشه کاربری اراضی تهیه شده در سال ۱۳۷۰ حوزه آبخیز ریمله
۱۹	شکل ۵- نمودار مقایسه مساحت کاربری اراضی تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی حوضه ریمله
۲۰	شکل ۶- نمایی از تپه شمالی روستای ریمله در سال ۱۳۷۰ و قبل از جنگل کاری
۲۰	شکل ۷- نمایی از تپه شمالی جنگل کاری شده روستای ریمله در حال حاضر
۲۱	شکل ۸- نمایی از تپه جنگل کاری شده (الف) و قبل از جنگل کاری در سال ۱۳۷۰ (ب) در جنوبی حوضه ریمله
۲۲	شکل ۹- نمایی از بعد از باغات احداث شده (الف) و قبل از احداث در سال ۱۳۷۰ (ب) در جهت شرقی حوضه ریمله
۲۲	شکل ۱۰- نمایی از تراس بندی همراه با باغکاری و تورکینست های احداث شده در حوضه ریمله
۲۳	شکل ۱۱- نمایی از جنگل کاری ایجاد شده (الف) و قبل از احداث در سال ۱۳۷۰ (ب) در جهت شمال شرقی حوضه

- شکل ۱۲- نقشه شاخص XA برای مدل EPM تهیه شده برای کاربری سال ۱۳۷۰ حوضه
ریمله ۲۹
- شکل ۱۳- نقشه شاخص XA برای مدل EPM تهیه شده برای کاربری فعلی حوضه ریمله ۳۰
- شکل ۱۴- نقشه ضریب CN برای مدل شماره منحنی (SCS) تهیه شده برای کاربری سال
۱۳۷۰ حوضه ریمله ۳۳
- شکل ۱۵- نقشه ضریب CN برای مدل شماره منحنی (SCS) تهیه شده برای کاربری فعلی
حوضه آبخیز ریمله ۳۳

فهرست جدول‌ها

- جدول ۱- پروژه‌های اجرا شده در آبخیز ریمله در دوره ۵ ساله (۷۱-۷۵) ۱۴
- جدول ۲- توزیع فراوانی طبقات کاربری اراضی فعلی در حوضه ریمله ۱۶
- جدول ۳- توزیع فراوانی طبقات کاربری اراضی سال ۱۳۷۰ در حوضه ریمله ۱۷
- جدول ۴- نتایج بررسی آماری طبقات کاربری اراضی سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی با آزمون
T زوجی در حوضه ریمله ۱۹
- جدول ۵- جانمایی و میزان کارایی سازه‌های گابیون احداث شده در حوضه ریمله ۲۴
- جدول ۶- جانمایی و میزان کارایی سازه‌های سد خاکی، تورکینست و خشکه‌چین احداث
شده در حوضه ریمله ۲۶
- جدول ۷- میزان فرسایش سالیانه محاسبه شده با دو فرض کاربری ۱۳۷۰ و فعلی برای
حوضه ریمله ۳۰
- جدول ۸- نتایج بررسی اختلاف فرسایش و رسوب رخ داده با فرض کاربری سال ۱۳۷۰ و
کاربری فعلی با استفاده از آزمون T زوجی در حوضه ریمله ۳۲

جدول ۹- حجم رواناب سالیانه محاسبه شده با دو فرض کاربری ۱۳۷۰ و فعلی برای حوضه
ریمله ۳۴

جدول ۱۰- نتایج بررسی حجم رواناب رخ داده با فرض کاربری سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی
با آزمون T زوجی در ریمله ۳۵

چکیده

ارزیابی پروژه‌های اجراشده آبخیزداری و ارائه دورنمایی از نتایج عملکرد آن‌ها، اطلاعات مناسبی را برای برنامه‌ریزی بلندمدت در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. در این تحقیق سعی شد که تاثیر اجرای طرح‌های آبخیزداری از نظر فرسایش و رسوب و کنترل سیلاب در حوزه آبخیز ریمله بررسی شود. آبخیز ریمله یکی از زیرحوضه‌های رودخانه کشکان است. بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از عکس‌های هوایی تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۴۰۰ و همچنین تصاویر گوگل ارث صورت گرفت. کارایی و میزان رسوب انباشتی سازه‌های آبخیزداری با استفاده از بازدید میدانی ارزیابی شد. برای پیش‌بینی فرسایش قبل از اجرای طرح‌های آبخیزداری و بعد از اجرای آن‌ها، از مدل EPM استفاده شد. از روش شماره منحنی انجمن حفاظت خاک آمریکا (SCS) برای محاسبه رواناب قبل از اجرای طرح‌های مدیریتی آبخیز و بعد از اجرا استفاده شد. ضریب CN برای دو کاربری تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و فعلی محاسبه شد. با بررسی اراضی تهیه شده در طی ۳۰ سال گذشته نتیجه‌گیری می‌شود که وضعیت عمومی حوزه آبخیز ریمله رو به بهبود بوده است. نتایج ارزیابی کارایی سازه‌های اجراشده نشان می‌دهد که به ترتیب حدود ۶۹ و ۸۸ درصد از سازه‌های خشکه‌چین و گابیون و همه‌ی تورکینست‌ها و سدخاکی اجراشده در حوزه آبخیز ریمله بعد از گذشت ۲۵ سال سالم و تثبیت شده هستند. همچنین حدود ۱۱۰۱۹ متر مکعب رسوب در پشت این سازه‌ها جمع شده است. میزان فرسایش و رسوب کل سالیانه در شرایط کنونی نسبت به قبل از اجرای طرح‌های حفاظتی آبخیزداری به ترتیب به طور متوسط حدود ۶۷۹۳ متر مکعب و ۵۷۱۲ تن کاهش یافته‌اند. نتایج ارزیابی تغییرات رواناب نشان می‌دهد که مقدار تفاوت حجم رواناب سالیانه

بین قبل از اجرای طرح‌ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود ۱۵۲۵۶ متر مکعب است. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوضه ریمله توانسته‌اند اختلاف معنی‌داری را در بهبود پوشش گیاهی، کاهش فرسایش و رسوب و کاهش رواناب تولیدی ایجاد کنند. نتایج این پژوهش قابل استفاده توسط مدیران و تصمیم‌گیران آبخیز برای حفظ منابع آب و خاک و افزایش قابلیت اجرایی فعالیت‌های مدیریتی، در حوضه آبخیز ریمله است.

کلمات کلیدی: ارزیابی اقدامات اجراشده آبخیزداری، تغییرات کاربری اراضی، فرسایش و رسوب، رواناب، حوضه آبخیز ریمله

۱-مقدمه

امروزه، اجرا و توسعه طرح‌های بیولوژیکی و مکانیکی در حوضه‌های آبخیز یکی از مهم‌ترین مداخلات برای مدیریت منابع طبیعی و توسعه روستاها به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و آثار و پیامدهای متعدد ناشی از این طرح‌های امروزه دیگر نمی‌توان اجرای این پروژه‌ها در مناطق مختلف به‌ویژه نواحی روستایی را جدای از پیامدها و نتایج این پروژه‌ها بر معیشت ساکنان و نیازهای آن‌ها دانست (Mekonnen و همکاران، ۲۰۲۱). بی‌تردید، شناخت کامل چنین پیامدهایی به دلایل درازمدت بودن و همچنین دشواری خاص برخی از آن‌ها کار آسانی نخواهد بود. به‌هرحال، به‌منظور موفقیت در ساخت، نگهداری و توسعه طرح‌ها و مدیریت بهتر آن‌ها، اجرای مطالعاتی در زمینهٔ مشخص کردن آثار و پیامدهای ناشی از اجرای این طرح‌ها بر معیشت پایدار ذینفعان امری ضروری به نظر می‌رسد (Saby و همکاران، ۲۰۲۱). اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با توجه به اصول و سیاست‌های اتخاذ شده به دو صورت برنامه ریزی

می‌شود، یکی آن که مدیریت در یک ارگان یا در یک بخش دولتی متمرکز است و در واقع این برنامه به صورت بسته عمل می‌شود. در اینگونه برنامه‌ها مردم نقش آشکار و مسؤولیتی مشخص به عهده ندارند. اما نوع دومی نیز وجود دارد که امکان جمع بودن مدیریت آن در یک جا نیست و به عبارت دیگر موفقیت برنامه‌ها در گروه حضور همه‌جانبه و مشارکت مردم ذینفع در یک منطقه و دخالت مستقیم آنان در مراحل طراحی و اجرای پروژه‌ها است (کریمی سنگچینی و هم‌کاران، ۱۴۰۰ و بهنودی، ۱۳۹۱). در حوزه آبخیز ریمله نیز هدف این بوده که نوع دوم مدیریت مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی با مشارکت مردم ذینفع پروژه‌ها به سرانجام رسند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در حوزه آبخیز ریمله به منظور رسیدن به هدف مدیریت جامع آبخیز و تمرکز فعالیت‌های آبخیزداری و همچنین بهبود مشارکت مردمی اقدام به مجموعه عملیات مدیریتی و حفاظتی منابع طبیعی کرده است. در حوزه آبخیز ریمله اقدامات مدیریتی، بیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیکی و ترویجی در زمینه مدیریت و حفاظت منابع طبیعی انجام شده است و این حوضه را به عنوان یک حوزه آبخیز الگویی در سطح کشور مطرح کرده است. در این تحقیق سعی می‌شود که تاثیر اجرای طرح‌های مختلف آبخیزداری بر خصوصیات فیزیکی شامل فرسایش و رسوب و کنترل سیلاب، وضعیت اقتصادی در حوزه آبخیز ریمله شهرستان خرم‌آباد بررسی شود.

۱-۱- بیان مسأله

حوزه آبخیز ریمله به دلیل کوهستانی بودن از میزان زمین زراعی با شیب مناسب محدودی برخوردار است و اکثر اراضی کشاورزی این منطقه نیز در اراضی شیب‌دار واقع هستند. همچنین

این حوضه با توجه به شیب نسبتاً زیاد، یکی از منابع مهم تولید رسوب و هرزآب‌هایی هست. خسارات جانی و مالی زیادی از وقوع سیل در پایین‌دست این حوضه اتفاق می‌افتد. طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری ریمله توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در سال ۱۳۷۱ آغاز شد و مدیریت صحیح بر حوزه آبخیز و حفظ آب و خاک، کاهش فرسایش خاک، بهره‌برداری مناسب از سیلاب‌ها، ارائه الگوی مناسب توسعه، احیاء پوشش گیاهی و تعادل دام و مرتع، ایجاد اشتغال برای ساکنین حوضه و کاهش روند مهاجرت از اهداف اجرایی پروژه‌ها در این حوضه بوده است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این پروژه‌های اجرا شده توانسته‌اند اثر بخشی مناسبی را از نظر عوامل فیزیکی شامل فرسایش و رسوب و رواناب داشته‌اند؟

۱-۲- هدف تحقیق

- تعیین اثربخشی طرح‌های آبخیزداری اجراشده از جنبه فیزیکی (فرسایش و رسوب و سیلاب) در حوزه آبخیز ریمله

۱-۳- سوالات اساسی تحقیق

- آیا طرح‌های آبخیزداری اجراشده از جنبه فیزیکی (فرسایش و رسوب و سیلاب) در حوزه آبخیز ریمله اثربخشی مطلوبی داشته‌اند؟

۱-۴- فرضیه تحقیق

- طرح‌های آبخیزداری اجرا شده از جنبه فیزیکی (فرسایش و رسوب و سیلاب) در حوزه آبخیز ریمله اثربخشی مطلوبی داشته‌اند.

۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت تحقیق در حوزه آبخیز ریمله از آن جهت است که اقدامات هماهنگ مدیریتی منابع طبیعی در این حوضه کوهستانی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است که این اقدامات شامل حفاظت و نگهداری جنگل‌ها، جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی برگ و بادام و انجیر کوهی، حفاظت و اصلاح مراتع و کاشت گونه‌های چندساله و خوشخواراک، اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری (خ‌شکه‌چین، چکدم، تورکین‌ست، گابیون و سد خاکی)، تراس‌بندی، ساخت استخر و توسعه باغ‌کاری همراه با توسعه زیرساخت‌های روستایی شامل جاده‌سازی و سوخت‌رسانی، ساخت کتابخانه، مسجد، ایستگاه هواشناسی و مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند و تا کنون نیز حفاظت و نگهداری این اقدامات توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان انجام گرفته است. ارزیابی همه‌جانبه از نظر بیولوژیکی، فرسایش و رسوب، کنترل سیلاب و اقتصادی و اجتماعی این اقدامات حفاظتی بسیار دارای اهمیت است تا سنجیده شود که چقدر این اقدامات بر روی خصوصیات فیزیکی این حوضه موثر بوده‌اند و بتوان اقدامات آتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان را سامان‌دهی کرد که به اهداف مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز نزدیک‌تر شد.

۲- مروری بر منابع

نور و همکاران (۱۳۹۲)، برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک مراتع با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی را مورد بررسی قرار دادند. کل میزان فرسایش در منطقه با استفاده از روش MPSIAC، ۱۰۷۵۰۰/۶ تن در سال برآورد شد. میزان تلفات اقتصادی فرسایش خاک منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی برای سه عنصر اصلی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که هزینه فرسایش مستقیم خاک حوضه ۶۰۳۰۴۸ میلیون ریال بوده است. عرب‌خدری (۱۳۹۳)، طی تحقیقی مروری بر نرخ فرسایش آبی و تولید رسوب را در ایران مورد بررسی قرار داد. بررسی‌ها نشان داد که مقدار فرسایش و رسوب‌دهی معلق ویژه سطح کشور به ترتیب حدود دو و شش تن در هکتار در سال است. نتایج نشان داد که سهم فرسایش سطحی (بین شیاری و شیاری) در تولید رسوب تقریباً نصف فرسایش‌های عمقی (آبکندی، رانش زمین و کناری رودخانه) است. غفاری و همکاران (۱۳۹۶) در حوزه آبخیز کن - سولقان عملکرد اقدامات آبخیزداری را مورد بررسی قرار دادند. منحنی جرم مضاعف نشان‌دهنده اثر مثبت این عملیات بر میزان رواناب و رسوب بوده است. نتایج حاصل از رسم منحنی رژیم هیدرولوژیک نیز نشان می‌دهد که اثر عملیات آبخیزداری بر واکنش هیدرولوژیک حوضه نسبت به بارندگی مثبت بوده و توانسته است آن را آرام تر نماید. همچنین میزان بار معلق کاهش یافته است. در مجموع، نتایج نشان‌دهنده اثر مثبت این عملیات است.

مصفايي و صالح پور جم (۱۳۹۹) در مطالعه‌ای به ارزیابی کمی اقدامات آبخیزداری بر وضعیت هیدرولوژیکی حوضه در حوزه آبخیز آکوجان در استان قزوین پرداختند. برای این منظور، تغییرات آبدی منابع آب حوضه، افزایش میزان نفوذ و ذخیره آب و میزان سیلاب

حوضه، برای بازه زمانی قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد، سالانه حدود ۱۱۴ هزار متر مکعب ذخیره رواناب در اثر اقدامات آبخیزداری در حوضه انجام شده است. همچنین نتایج مربوط به تحلیل سیلاب خروجی حوضه نشان داد، نقش اقدامات سازه‌ای در تغییر زمان تمرکز حوضه اندک و حتی منفی بوده، لذا کاهش دبی اوج و حجم سیلاب خروجی حوضه، حاصل اجرای اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی آبخیزداری است. همچنین مشخص شد با افزایش دوره بازگشت سیلاب، در صد کاهش حجم و دبی اوج سیلاب ناشی از عملیات آبخیزداری کاهش یافته است. سلیمانی و همکاران (۲۰۰۹)، با استفاده از مدل EPM و ابزار سامانه اطلاعات جغرافیایی، تغییرات کاربری اراضی روی فرآیند فرسایش خاک را در آبخیز نکارود مورد بررسی قرار دادند. رابطه بین الگوی کاربری اراضی، فرسایش و بار رسوبی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با اصلاح کاربری اراضی در آینده می‌توان شاهد کاهش بار رسوبی و فرسایش بود. Binh و همکاران (۲۰۱۰)، طی تحقیقی اجرای مدل SWAT به منظور آزمون تأثیرات سناریوهای تغییر کاربری اراضی بر دبی و رسوب در آبخیز سونگ کائو واقع در شمال ویتنام را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که این مدل، دبی جریان و بار رسوبی را در آبخیز مورد مطالعه به طور موفقیت‌آمیزی شبیه‌سازی کرده و در همه سناریوها مقدار رسوب و فرسایش خاک در مقایسه با حال حاضر کاهش یافته است. Yaebiyو و همکاران (۲۰۱۵) تأثیرات اقتصادی-اجتماعی اقدامات جامع آبخیزداری در حوزه Sheka واقع در کشور اتیوپی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بازده تولید سورگم در حوزه که عملیات آبخیزداری انجام گرفته با حوضه بدون اقدامات آبخیزداری تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بازده تولید شیر و عسل بعد از اقدامات آبخیزداری به ترتیب ۱۲/۳ و ۲۴/۲۴ درصد افزایش یافته است. درآمد


ذیعنفعان پایین دست حوزه که اقدامات آبخیزداری انجام گرفته دارای تفاوت معنی داری با بهره برداران بالادست حوزه می باشد. همین طور درآمد سالانه حاصل از دامداری و آبیاری هم برای بهره برداران بالادست و هم پایین دست حوزه آبخیز بهبود یافته است. و در مجموع درآمد سالانه بهره برداران بعد اجرای طرح جامع آبخیزداری ۳۱/۳ درصد افزایش یافته است. Mosaffaie و Salehpour Jam (۲۰۱۸)، در مطالعه‌ای به ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در پروژه های حفاظت آب و خاک در مدیریت آبخیزداری پرداختند. برای این منظور، تغییرات ناشی از پروژه های اجرا شده (از جمله اقدامات مختلف بیولوژیکی، بیومکانیکی، مکانیکی و مدیریتی) به صورت کمی اندازه گیری شد. سپس، کل هزینه های اجرای اقدامات و درآمد حاصل از تغییرات محاسبه شد. سپس ارزیابی اقتصادی پروژه با استفاده از روش ارزش فعلی خالص (NPV) انجام گرفت. نتایج نشان داد، سالانه بیش از ۱۱۵ هزار متر مکعب ذخیره رواناب در اثر اقدامات آبخیزداری در حوضه انجام شده است. همچنین، تولیدات مرتعی سالانه ۱۶۳/۹ تن در هکتار و ۵۷/۶ هکتار باغات افزایش یافته است. میزان فرسایش از ۱۳/۹۸ تن در هکتار به ۱۰/۲۳ تن در هکتار کاهش یافته است. نتایج تحلیل اقتصادی نشان داد که در ۵ سال اول اجرای پروژه هزینه ها افزایش داشته و از سال ششم به بعد NPV افزایش یافته و در سال هشتم به بعد مثبت شده و به طور مداوم افزایش داشته است.

مرور منابع بیانگر آن است که تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری در ایران و دیگر کشورها انجام شده است و در بیشتر مواقع نتایج این ارزیابی‌ها مثبت بوده است. بر همین اساس، در این تحقیق سعی شده ارزیابی اقدامات آبخیزداری از جنبه‌های فرسایش و رسوب و کنترل سیلاب در حوزه آبخیز ریمله مورد توجه قرار گیرد.

۳- مواد و روش‌ها

۳-۱- منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز ریمله، واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان خرم‌آباد و استان لرستان و از نظر موقعیت جغرافیایی بین مختصات "۳۳°۳۶'۳۷" تا "۳۳°۴۱'۲۰" عرض شمالی و "۴۸°۱۸'۱۸" تا "۴۸°۲۸'۳۸" طول شرقی قرار گرفته است. یکی از زیرحوضه‌های رودخانه کشکان است. مساحت حوضه مورد مطالعه حدود ۷۳۱۹ هکتار است. حداقل و حداکثر ارتفاع حوضه به ترتیب ۱۵۰۰ و ۲۷۸۳ متر از سطح دریا هستند. شیب متوسط حوضه حدود ۲۸/۶ درصد است. حوزه آبخیز ریمله دارای متوسط بارندگی ۷۰۳ میلیمتر در سال است. میانگین درجه حرارت سالیانه این حوضه ۱۱/۲ درجه سانتی‌گراد و معدل حداقل و حداکثر درجه حرارت به ترتیب ۲/۵ و ۱۹/۵ درجه سانتی‌گراد در سال است. از نظر زمین شناسی حوضه مورد مطالعه در زاگرس چین‌خورده قرار گرفته است و سن سازندهای موجود در منطقه از دوره کرتاسه فوقانی تا میوسن است. بخش وسیعی از حوضه پوشیده از جنگل بوده و قسمت‌هایی از شمال شرق و جنوب شرق حوضه مرتعی است. همچنین اراضی زراعی بیشتر در زیر اشکوب جنگل‌ها و در دشت‌ها واقع شده‌اند.



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز ریمله در استان لرستان

۳-۲- بررسی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، تصاویر گوگل ارث و عکس‌های هوایی صورت گرفت. در این پژوهش، برای این منظور مقایسه کاربری اراضی و رویشگاه‌های گیاهی قبل و بعد از اجرای طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفت. عکس‌های هوایی تهیه شده در سال ۱۳۷۰ (به دلیل آن‌که عکس‌های هوایی موجود وضع بسیار خوبی داشته‌اند و پدیده‌ها به خوبی قابل تشخیص بوده‌اند). به خوبی و تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۴۰۰ و همچنین تصاویر گوگل ارث بررسی شد. این فاصله زمانی به دلیل آن انتخاب شد که شروع اقدامات آبخیزداری در این حوزه از سال ۱۳۷۱ بوده است. برای استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، پس از تصحیحات لازم بر روی تصاویر، با استفاده از روش طبقه‌بندی حداکثر احتمال^۱، کاربری‌های مختلف استخراج شدند.

¹ Maximum Likelihood Classification

۳-۳- بررسی تغییرات فرسایش و رسوب

الف: بررسی رسوبات انباشتی پشت سازه‌های آبخیزداری

برای ارزیابی کارایی سازه‌های آبخیزداری دو فاکتور در نظر گرفته شد، اول: پایداری و سالم بودن سازه‌ها، که این پارامتر با بازدید میدانی و بررسی سلامت سازه‌ها بررسی شد. دوم: کارایی سازه‌ها در کاهش میزان رسوب و رواناب، با استفاده از اندازه‌گیری رسوبات پشت آن‌ها، میزان کارایی در تله انداختن رسوبات ارزیابی شد.

ب: بررسی فرسایش و رسوب

برای پیش‌بینی فرسایش قبل از اجرای طرح‌های آبخیزداری و بعد از اجرای آن‌ها، از مدل EPM¹ استفاده شد. این مدل در سال ۱۹۵۲ میلادی برای بررسی سیستماتیک شدت فرسایش خاک در کشور یوگسلاوی سابق در مؤسسه جاروسلاو سرنی برای توسعه منابع آب مورداستفاده قرار گرفته است. در این روش چهار مشخصه ضریب فرسایش حوضه آبخیز (I)، ضریب استفاده از زمین (Xa)، ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش (Y) و شیب متوسط حوضه (I) در حوضه مورد بررسی قرار گرفت (Weng و همکاران، ۲۰۱۰).

۱- تعیین شدت فرسایش (Z)

پس از تعیین چهار عامل فوق با استفاده از معادله زیر، میزان ضریب شدت فرسایش هر حوضه محاسبه گردید. با تعیین مقادیر Z، می‌توان حوضه را از نظر شدت فرسایش طبقه‌بندی کرد.

$$Z = X_a Y (\varphi + I)^{\frac{1}{2}} \quad \text{رابطه ۱}$$

¹- Erosion Potential Method

که در آن Z ضریب شدت فرسایش، X_a ضریب استفاده از زمین، Y ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش، ϕ ضریب فرسایش حوضه آبخیز و I شیب متوسط حوضه بر حسب درصد است.

۲- فرسایش ویژه

برای محاسبه حمل رسوب در رودخانه‌ها، الزامی است که میزان فرسایش ویژه که در واقع میزان تخریب مخصوص حوضه‌ها است، محاسبه شود. این عامل که توسط W_{sp} نمایش داده می‌شود، از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$W_{sp} = T \cdot H \cdot Z^{\frac{3}{2}} \quad \text{رابطه ۲}$$

که در آن W_{sp} = فرسایش ویژه سالانه بر حسب متر مکعب در کیلومتر مربع در سال، H = متوسط مقدار بارندگی سالانه بر حسب میلی‌متر، Z = ضریب شدت فرسایش، T = ضریب درجه حرارت از رابطه روبرو به دست می‌آید:

$$T = \left(\frac{t}{10} + 0.1 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{رابطه ۳}$$

t در فرمول فوق، میانگین درجه حرارت سالانه بر حسب درجه سانتی‌گراد است.

۳- محاسبه میزان فرسایش کل حوضه

برای محاسبه فرسایش کل حوضه، فرسایش ویژه در مساحت آبخیز ضرب می‌شود. که X : میزان فرسایش کل بر حسب تن و A : مساحت حوضه به کیلومتر مربع است.

$$X = W_{sp} \cdot A \quad \text{رابطه ۴}$$

۴- محاسبه رسوب انتقالی

قسمتی از خاک فرسایش یافته که به سمت خروجی آبخیز انتقال داده می شود، را میزان رسوب انتقالی گویند که در این تحقیق با S_x نمایش داده می شود. که S_x : میزان رسوب انتقالی به تن و R_u : نرخ انتقالی رسوب است.

$$S_x = R_u \cdot X \quad \text{رابطه ۵}$$

نرخ انتقالی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$R_u = \frac{4(P \cdot D)^{\frac{1}{2}}}{L + 10} \quad \text{رابطه ۶}$$

که L : طول آبخیز به کیلومتر، P : طول محیط آبخیز به کیلومتر و D : اختلاف ارتفاع (تفاضل ارتفاع متوسط حوضه به ارتفاع نقطه خروجی) حوضه به کیلومتر است.

۴-۳- بررسی تغییرات رواناب

در این تحقیق روش شماره منحنی انجمن حفاظت خاک امریکا برای محاسبه رواناب قبل از اجرای طرح های حفاظتی منابع طبیعی و بعد از اجرا استفاده شد (از مهدوی، ۱۳۸۱، به نقل انجمن حفاظت خاک امریکا، ۱۹۷۲). با استفاده از فرمول (۲-۳) مقدار ذخیره آب در خاک آبخیز ریمله به دست آمد:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 \quad \text{رابطه ۷}$$

S = ذخیره آب در خاک به میلی متر، CN = شماره منحنی، با استفاده از S ارتفاع رواناب برحسب میلی متر به دست آمد:

$$R = \frac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S} \quad \text{رابطه ۸}$$

P : بارش طرح به میلی متر، R : ارتفاع رواناب به میلی متر، S : پتانسیل ذخیره آبخیز به میلی متر محاسبه حجم رواناب سالیانه به متر مکعب با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد.

$$V = R \times A$$

رابطه ۹

در این معادله R ارتفاع رواناب محاسبه شده به متر، A مساحت حوضه بر حسب متر مربع و V حجم رواناب سالانه بر حسب متر مکعب است (مهدوی، ۱۳۸۱).


۳-۵- بررسی اقدامات اجرایی منابع طبیعی حوضه ریمله

در مرحله اول با مراجعه به اداره منابع طبیعی استان لرستان طرح‌های انجام شده در آبخیز ریمله شناسایی و مشخص شدند. در این مرحله مورد زیر انجام شد: ابتدا هدف از اجرای این پروژه‌ها مشخص می‌شود. معمولاً پروژه‌های اجرا شده با دو هدف تقویت پوشش گیاهی، حفاظت خاک و تولید آب اجرا می‌شوند. سپس اطلاعاتی از قبیل نوع پروژه‌های آبخیزداری (مدیریتی، سازه‌ای و زیستی)، سال اجرا، حجم خاکبرداری و خاکریزی، تعداد سازه‌ها، مساحت عملیات زیستی، محل اجرا، نوع مصالح در عملیات سازه‌ای، حجم آبیگری و ... جمع‌آوری شد.

جدول ۱- پروژه‌های اجرا شده در آبخیز ریمله در دوره ۵ ساله (۷۵-۷۱)

ردیف	عنوان پروژه	واحد	حجم عملیات	ردیف	عنوان پروژه	واحد	حجم عملیات
۱	احداث آبخور دام	دستگاه	۷	۱۲	احداث استخر آب	متر مکعب	۷۶
۲	کشت مستقیم با گونه‌های یونجه دیم- اسپرس	هکتار	۱۴۰۰	۱۳	خشکه‌چین در اراضی شیبدار	متر مکعب	۵۴۰۰۰
۳	کود پاشی	هکتار	۲۰۰	۱۴	احداث چکدم	متر مکعب	۱۸۷۰۰
۴	جنگل کاری با نهال	هکتار	۲۰۰	۱۵	احداث بندهای گابیونی	متر مکعب	۷۰۰۰
۵	عملیات سله‌شکنی در جنگل	هکتار	۱۰۰	۱۶	تراس‌بندی	هکتار	۳۰
۶	حفظ و نگهداری مناطق درخت کاری شده	هکتار	۱۰۰	۱۷	احداث سد خاکی	متر مکعب	۴۵۰۰۰

۷	قرق مراتع	هکتار	۳۰۰۰	۱۸	گردوکاری	هکتار	۱۴۰
۸	جنگل کاری و توسعه پوشش گیاهی با بذرکاری	هکتار	۲۰۰	۱۹	بادام کاری، قلمه مو، انجیر، توت فرنگی	هکتار	۱۹
۹	معرفی و تشویق مجریان و بهره‌برداران موفق	نفر	۹	۲۰	آموزش آبخیزداران	نفر / روز	۳۶۵۵
۱۰	برقراری دستگاه‌های قالی‌بافی	دستگاه	۱۳	۲۱	کاشت بادام تلخ	اصله	۳۰۰۰
۱۱	هدایت آب‌های سطحی	روستا	۳	۲۲	کاشت گردوی مشارکتی	اصدله	۱۰۹۴۴



شکل ۲- نقشه اقدامات آبخیزداری انجام‌شده حوزه آبخیز ریمله

۴- نتایج

نتایج این تحقیق از جنبه‌های زیستی، سازه‌ای، فرسایش و رسوب در بخش‌های مجزا آورده شده است.

۴-۱- تهیه نقشه کاربری فعلی (۱۴۰۰) و سال ۱۳۷۰ حوضه ریمله

نقشه کاربری فعلی حوضه ریمله با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و گوگل ارث تهیه و به وسیله بازدید میدانی صحت سنجی شد (جدول ۲ و شکل ۳). همچنین کاربری اراضی سال ۱۳۷۰ (قبل از اجرای پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی) با استفاده از عکس‌های هوایی موجود تهیه و با نقشه کاربری اراضی فعلی مقایسه شد (جدول ۳ و شکل ۴). با بررسی کاربری اراضی تهیه شده در طی ۳۰ سال گذشته نتیجه گیری می‌شود که وضعیت عمومی حوضه آبخیز ریمله رو به بهبود بوده و هرچند که در طی این ۳۰ سال گذشته تغییر اقلیم نیز صورت گرفته است و میزان بارش رو به کاهش و دما نیز روبه افزایش گذاشته است، اما شرایط عمومی حوضه روبه بهبودی گذاشته است.


جدول ۲- توزیع فراوانی طبقات کاربری اراضی فعلی در حوضه ریمله

ردیف	نوع کاربری	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱	اراضی کشاورزی	۱۸۷۸/۵	۲۵/۷
۲	جنگل با زیراشکوب کشاورزی دیم	۲۲۱/۶	۳
۳	باغ	۳۲۸/۱	۴/۵
۴	آیش	۱۱۵/۹	۱/۵۸
۵	جنگل با تراکم کم	۲۷۱/۵	۳/۷
۶	جنگل با تراکم متوسط	۱۵۱۵/۵	۲۰/۷
۷	مرتع با تراکم متوسط	۳۶۲/۴	۴/۹
۸	جنگل دست کاشت	۳۷۲/۲	۴/۵
۹	مرتع با تراکم کم	۳۳۵/۸	۴/۶
۱۰	مرتع با تراکم خوب	۶۴۶/۶	۸/۸
۱۱	جنگل در حال کاشت	۸۸/۱	۱/۲
۱۲	اراضی صخره‌ای	۱۱۴/۹	۱/۶
۱۳	اراضی مسکونی	۲۳	۰/۳
۱۴	جنگل با تراکم خیلی کم	۱۰۸۹/۵	۱۴/۹
	مجموع	۷۳۱۸/۸	۱۰۰


جدول ۳- توزیع فراوانی طبقات کاربری اراضی سال ۱۳۷۰ در حوضه ریمله

ردیف	نوع کاربری	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱	اراضی کشاورزی	۲۳۳۱/۸	۳۱/۹
۲	جنگل با زیراشکوب کشاورزی دیم	۳۱۷/۹	۴/۳
۳	باغ	۵/۸	۰/۱
۴	آیش	۱۴۳/۷	۲
۵	جنگل با تراکم کم	۱۵۴/۸	۲/۱
۶	جنگل با تراکم متوسط	۱۳۰/۸	۱۷/۹
۷	مرتع نیمه فقیر	۵۱۳/۹	۷
۹	مرتع با تراکم کم	۱۰۲۵	۱۴
۱۲	اراضی صخره‌ای	۱۱۴/۹	۱/۶
۱۳	اراضی مسکونی	۱۳/۸	۰/۲
۱۴	جنگل با تراکم خیلی کم	۱۳۸۸/۱	۱۹
	مجموع	۷۳۱۸/۸	۱۰۰


با توجه به جدول ۲، اراضی کشاورزی در شرایط فعلی حوزه آبخیز ریمله حدود ۲۶ درصد از مساحت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین باغات نیز حدود ۴/۵ درصد از حوضه را پوشش داده‌اند، در حالی که در دهه ۱۳۷۰ و قبل از اجرای پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی ۳۲ درصد اراضی کشاورزی و فقط ۰/۱ درصد اراضی باغی وجود داشته است. همچنین مساحت جنگل‌های با تراکم متوسط در این حوضه از ۱۸ درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی مساحت جنگل‌های با تراکم خیلی کم ۱۴ درصد است، در حالی که در دهه ۱۳۷۰، ۱۹ درصد از سطح حوضه را به خود اختصاص داده بودند. در شرایط فعلی حدود ۱۴ درصد از مراتع وضعیت تراکم خوب و متوسط را دارند، در حالی که در سال ۱۳۷۰ وضعیت مراتع فقیر و نیمه فقیر بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که آبخیز ریمله پس از اجرای طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی روند مثبتی را از نظر بهبود پوشش گیاهی داشته است.



شکل ۳- نقشه کاربری اراضی تهیه شده در شرایط فعلی حوزه آبخیز ریمله



شکل ۴- نقشه کاربری اراضی تهیه شده در سال ۱۳۷۰ حوزه آبخیز ریمله




شکل ۵- نمودار مقایسه مساحت کاربری اراضی تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی حوضه ریمله

ابتدا نرمالیته داده‌ها با آزمون کلموگروف - اسمیرنوف انجام شد. پس از آشکارشدن نرمال بودن داده‌ها از آزمون تفاوت آماری t زوجی به منظور بررسی معنی داری اختلاف بین مساحت کاربری‌ها در سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی استفاده شد و نتایج آزمون در جدول ۴ آورده شده است:


جدول ۴- نتایج بررسی آماری طبقات کاربری اراضی سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی با آزمون t زوجی در حوضه ریمله

نوع متغیر	عدد t	درجه معنی داری
مساحت کاربری (هکتار)	۹/۸۲	۰/۰۰
درصد مساحت	۷/۷	۰/۰۰

نتایج جدول ۴ نشان می‌دهد که مساحت و درصد مساحت کاربری‌های موجود در حوضه آبخیز ریمله در طی ۲۵ سال بعد از اجرای پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی تفاوت معنی داری را در سطح ۵ درصد داشته‌اند. این نشان از موثر بودن اقدامات در بهبود وضعیت پوشش گیاهی این حوضه است.



شکل ۶- نمایی از تپه شمالی روستای ریمله در سال ۱۳۷۰ و قبل از جنگل کاری



شکل ۷- نمایی از تپه شمالی جنگل کاری شده روستای ریمله در حال حاضر

همان‌گونه که از شکل ۶ و ۷ نتیجه می‌شود، در سال ۱۳۷۰ قبل از جنگل‌کاری این تپه کاربری مرتع فقیر و نیمه فقیر همراه با کشت دیم را داشته است که در حال حاضر تبدیل به


جنگل دست کاشت از گونه‌های سوزنی برگ و بادام کوهی شده است و همچنین در پایین دست این تپه سد خاکی احداث شده است. در پایین دست تپه، اقدام به ساخت استخر ذخیره آب برای ذخیره و استفاده از آب چشمه شده است و باغات گردوی احداثی در پایین دست این استخر را آبیاری می‌کند.



شکل ۸- نمایی از تپه جنگل کاری شده (الف) و قبل از جنگل کاری در سال ۱۳۷۰ (ب) در جنوبی

حوضه ریمله

شکل ۸ نمایی از تپه جنگل کاری شده و حفاظت شده را در قسمت جنوبی حوضه ریمله نشان می‌دهد. اقدامات انجام شده سبب شده است که این تپه از کاربری جنگل تخریب شده به رویشگاه بلوط همراه با بادام کوهی و سرو زینتی تغییر یابد و این اثرات مثبت جزء با اقدامات مشارکتی و آموزش بهره‌برداران امکان پذیر نبوده است. در شکل ۹ نیز به خوبی مشخص است که تغییر کاربری از اراضی دیم به باغات میوه و به ویژه درخت گردو در طی ۲۵ سال اخیر اتفاق افتاده است، که این امر می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی بر معیشت پایدار آبخیزنشینان داشته است. همچنین در موازات این اثرات، فرسایش و رسوب و سیل‌خیزی نیز کاهش یافته و منجر به حفاظت از آب و خاک شده است.




شکل ۹- نمایی از بعد از باغات احداث شده (الف) و قبل از احداث در سال ۱۳۷۰ (ب) در جهت شرقی حوضه ریمله



شکل ۱۰- نمایی از ترانس بندی همراه با باغکاری و تورکینست‌های احداث شده در حوضه ریمله

در شکل ۱۰، به خوبی اثرات احداث ترانس به همراه کشت درختان میوه و تورکینست احداث شده دیده می‌شود. علاوه بر این اقدامات خشکه‌چین و گابیون نیز احداث شده است. در شکل ۱۱ به خوبی مشخص است که درختکاری با گونه‌های بادام و انجیر کوهی چگونه باعث تقویت پوشش گیاهی از مرتع فقیر به جنگل دست کاشت شده است.



شکل ۱۱- نمایی از جنگل کاری ایجاد شده (الف) و قبل از احداث در سال ۱۳۷۰ (ب) در جهت شمال شرقی حوضه

۲-۴- بررسی رسوبات انباشتی پشت سازه‌های آبخیزداری

طبق بازدید میدانی انجام شده توسط محقق مشخص شد که سازه‌های آبخیزداری که در این حوضه اجرا شد، شامل خشکه‌چین، گابیون، تورکینست، بند خاکی و تراس‌بندی بوده است. کارایی این سازه‌ها در حد خوب بوده است و بیشترین آسیب به خشکه‌چین‌ها وارد شده است و بقیه سازه‌ها سالم بوده و به حالت تثبیت رسیده‌اند و برابر ظرفیت شان رسوب‌گیری کرده‌اند. در جداول زیر لیست سازه‌ها و وضعیتشان آورده شده است.

جدول ۵- جانمایی و میزان کارایی سازه‌های گابیون احداث شده در حوضه ریمله

ردیف	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	نوع سازه	ارتفاع سازه	کارایی سازه
۱	۲۶۰۲۹۶	۳۷۲۴۳۳۵	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۲	۲۶۰۲۳۵	۳۷۲۴۳۱۰	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳	۲۶۰۷۳۱	۳۷۲۴۵۲۹	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴	۲۶۰۸۱۳	۳۷۲۴۶۸۱	گابیون	۱	نیاز به بازسازی
۵	۲۶۱۹۴۸	۳۷۲۴۶۶۴	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۶	۲۶۲۰۳۵	۳۷۲۴۷۲۰	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۷	۲۶۲۰۹۳	۳۷۲۴۷۳۸	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۸	۲۶۲۱۷۸	۳۷۲۴۷۴۶	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۹	۲۶۲۲۸۲	۳۷۲۴۶۹۹	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۰	۲۶۲۷۹۶	۳۷۲۴۵۶۶	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۱	۲۶۲۸۵۲	۳۷۲۴۵۷۱	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۲	۲۶۲۹۳۴	۳۷۲۴۶۳۵	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۳	۲۶۳۱۳۴	۳۷۲۴۶۴۹	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۴	۲۶۳۳۰۲	۳۷۲۴۲۹۷	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۵	۲۶۳۳۴۵	۳۷۲۴۲۹۱	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۶	۲۶۳۴۵۱	۳۷۲۴۲۹۲	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۱۷	۲۶۰۵۶۳	۳۷۲۳۶۲۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۱۸	۲۶۰۶۳۲	۳۷۲۳۶۱۴	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۱۹	۲۶۲۶۰۲	۳۷۲۴۶۰۱	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۰	۲۶۰۷۵۶	۳۷۲۳۶۵۹	گابیون	۱	نیاز به بازسازی
۲۱	۲۵۹۹۹۸	۳۷۲۴۱۲۰	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۲	۲۵۹۹۹۴	۳۷۲۴۰۶۰	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۳	۲۵۹۹۲۵	۳۷۲۴۰۱۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۴	۲۵۹۰۵۷	۳۷۲۵۵۵۴	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۲۵	۲۵۹۰۰۹	۳۷۲۵۵۱۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۶	۲۵۹۱۸۹	۳۷۲۵۵۸۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۷	۲۵۹۲۲۵	۳۷۲۵۵۸۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۸	۲۵۹۲۶۲	۳۷۲۵۶۰۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۲۹	۲۵۹۳۰۰	۳۷۲۵۶۰۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۰	۲۵۹۵۵۴	۳۷۲۵۶۹۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۱	۲۵۹۶۰۹	۳۷۲۵۷۱۴	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۲	۲۵۹۶۵۵	۳۷۲۵۷۴۹	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۳	۲۵۹۷۱۱	۳۷۲۵۷۸۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۴	۲۵۹۹۵۲	۳۷۲۵۹۵۵	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۵	۲۶۰۰۱۰	۳۷۲۵۹۶۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده

ردیف	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	نوع سازه	ارتفاع سازه	کارایی سازه
۳۶	۲۶۰۵۶۷	۳۷۲۶۱۰۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۷	۲۶۰۱۶۲	۳۷۲۵۹۸۶	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۸	۲۶۰۴۴۴	۳۷۲۳۶۶۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۳۹	۲۶۰۳۲۸	۳۷۲۳۶۹۹	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۰	۲۶۰۲۵۷	۳۷۲۳۷۳۴	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۱	۲۶۰۱۵۴	۳۷۲۳۷۶۲	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۲	۲۶۱۵۱۰	۳۷۲۳۵۰۲	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۳	۲۶۱۷۲۸	۳۷۲۳۲۲۶	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۴	۲۶۱۹۳۸	۳۷۲۳۱۱۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۵	۲۶۱۹۸۷	۳۷۲۳۱۲۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۶	۲۶۲۰۴۹	۳۷۲۳۱۲۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۴۷	۲۶۲۱۰۵	۳۷۲۳۱۳۰	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۴۸	۲۶۲۱۹۸	۳۷۲۳۱۵۱	گابیون	۲	نیاز به بازسازی
۴۹	۲۶۲۳۴۰	۳۷۲۳۲۶۱	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۵۰	۲۶۰۸۱۳	۳۷۲۳۴۳۹	گابیون	۱	نیاز به بازسازی
۵۱	۲۶۲۷۳۵	۳۷۲۳۴۳۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۵۲	۲۶۲۷۹۴	۳۷۲۳۴۴۶	گابیون	۱	نیاز به بازسازی
۵۳	۲۶۲۵۵۴	۳۷۲۳۳۹۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۵۴	۲۶۲۴۲۳	۳۷۲۳۳۲۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۵۵	۲۶۳۰۶۳	۳۷۲۳۴۵۵	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۵۶	۲۶۳۱۳۵	۳۷۲۳۴۴۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۵۷	۲۶۳۲۱۳	۳۷۲۳۴۳۱	گابیون	۱	نیاز به بازسازی
۵۸	۲۶۳۲۸۱	۳۷۲۳۴۰۰	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۵۹	۲۶۳۳۳۹	۳۷۲۳۴۱۱	گابیون	۱	نیاز به بازسازی
۶۰	۲۶۳۴۰۴	۳۷۲۳۳۸۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۶۱	۲۶۳۴۳۱	۳۷۲۳۳۶۳	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۶۲	۲۶۳۴۴۹	۳۷۲۳۳۶۳	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۶۳	۲۶۱۳۷۹	۳۷۲۴۲۱۶	گابیون	۲	سالم و تثیب شده
۶۴	۲۶۱۳۹۴	۳۷۲۴۲۶۳	گابیون	۲	نیاز به بازسازی
۶۵	۲۶۱۴۲۳	۳۷۲۴۴۰۷	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۶۶	۲۶۱۴۳۶	۳۷۲۴۴۵۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۶۷	۲۶۱۷۵۱	۳۷۲۴۶۲۰	گابیون	۱	سالم و تثیب شده
۶۸	۲۶۱۸۷۷	۳۷۲۴۶۱۸	گابیون	۱	سالم و تثیب شده

با توجه به جدول ۵، از ۶۸ سازه گابیون ۶۰ سازه تا حدودی سالم و تثبیت شده هستند و ۸ سازه نیاز به تعمیر و بازسازی دارند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حدود ۸۸ درصد از سازه‌های گابیون اجراشده در حوزه آبخیز ریمله بعد از گذشت ۳۰ سال سالم و تثبیت شده هستند و این نشان می‌دهد که کارایی این سازه در حوضه ریمله خوب بوده است. همچنین اگر سطح پشت هر گابیون را به طور متوسط ۵×۵ یعنی ۲۵ متر مربع (با توجه به بازدید میدانی و ارزیابی و اندازه‌گیری چندین نمونه تصادفی از این سازه‌ها) در نظر گرفته شود، ۴۳ سازه از ۶۰ سازه سالم و تثبیت شده، یک متری هستند، یعنی به طور متوسط ۱۰۷۵ متر مکعب رسوب را تثبیت کرده‌اند و ۱۷ سازه ۲ متری سالم و تثبیت شده وجود دارد که ۸۵۰ متر مکعب هم این سازه‌ها رسوب تثبیت کرده‌اند در مجموع با نادیده گرفتن ۸ سازه نیاز به بازسازی که خود این سازه‌ها هم مقداری رسوب تثبیت کرده‌اند، ولی در این تحقیق نادیده گرفته شده‌اند، ۱۹۲۵ متر مکعب در این ۳۰ سال توسط گابیون‌های اجرا شده رسوبگذاری صورت گرفته است.

جدول ۶- جانمایی و میزان کارایی سازه‌های سد خاکی، تورکینست و خشکه‌چین احداث شده در

حوضه ریمله

ردیف	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	نوع سازه	ارتفاع سازه	کارایی سازه
۱	۲۵۲۶۶۱	۳۷۲۷۱۱۲	سد خاکی در حال ساخت	۱۰	در حال ساخت
۲	۲۵۹۸۹۷	۳۷۲۵۱۶۴	سد خاکی	۸	سالم و تثبیت شده
۳	۲۶۰۹۰۴	۳۷۲۴۹۲۹	تورکینست	۵	سالم و تثبیت شده
۴	۲۶۱۰۱۲	۳۷۲۵۱۵۰	تورکینست	۵	سالم و تثبیت شده
۵	۲۶۰۸۹۸	۳۷۲۵۱۲۶	تورکینست	۵	سالم و تثبیت شده
۶	۲۶۱۱۰۹	۳۷۲۵۲۳۰	تورکینست	۵	سالم و تثبیت شده
۷	۲۶۰۹۸۰	۳۷۲۵۳۲۷	تورکینست	۵	سالم و تثبیت شده
۸	۲۶۱۰۱۰	۳۷۲۵۳۹۰	تورکینست	۵	سالم و تثبیت شده
۹	۲۶۱۲۲۰	۳۷۲۵۶۱۸	خشکه‌چین	۱	سالم و تثبیت شده
۱۰	۲۶۱۲۳۸	۳۷۲۵۶۷۰	خشکه‌چین	۱	سالم و تثبیت شده
۱۱	۲۶۱۲۵۵	۳۷۲۵۷۱۰	خشکه‌چین	۱	سالم و تثبیت شده
۱۲	۲۶۱۲۸۲	۳۷۲۵۷۵۵	خشکه‌چین	۱	تخریب شده
۱۳	۲۶۱۳۴۰	۳۷۲۵۸۰۱	خشکه‌چین	۱	تخریب شده
۱۴	۲۶۱۳۱۰	۳۷۲۵۷۷۱	خشکه‌چین	۱	تخریب شده
۱۵	۲۶۱۱۴۱	۳۷۲۵۴۷۵	خشکه‌چین	۱	سالم و تثبیت شده
۱۶	۲۶۱۳۵۴	۳۷۲۵۳۶۲	خشکه‌چین	۱	سالم و تثبیت شده
۱۷	۲۶۰۹۴۲	۳۷۲۳۷۴۳	خشکه‌چین	۱	سالم و تثبیت شده

ردیف	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	نوع سازه	ارتفاع سازه	کارایی سازه
۱۸	۲۶۰۹۵۰	۳۷۲۳۷۵۷	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۱۹	۲۶۰۹۵۳	۳۷۲۳۷۸۲	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۰	۲۶۰۹۶۳	۳۷۲۳۸۰۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۱	۲۵۹۶۶۹	۳۷۲۶۲۳۸	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۲	۲۵۹۶۸۲	۳۷۲۶۳۰۱	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۳	۲۵۹۶۸۴	۳۷۲۶۳۵۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۴	۲۵۹۶۸۶	۳۷۲۶۴۰۶	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۵	۲۵۹۸۷۵	۳۷۲۶۸۶۴	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۶	۲۵۹۸۷۵	۳۷۲۶۹۷۵	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۷	۲۵۹۸۴۸	۳۷۲۷۱۲۴	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۸	۲۵۹۶۸۷	۳۷۲۶۴۶۵	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۲۹	۲۵۹۷۴۰	۳۷۲۶۵۲۵	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۳۰	۲۵۹۷۸۹	۳۷۲۶۵۹۵	خشکه چین	۱	تخریب شده
۳۱	۲۵۹۸۰۹	۳۷۲۶۶۵۸	خشکه چین	۱	تخریب شده
۳۲	۲۵۹۸۲۷	۳۷۲۶۷۲۲	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۳۳	۲۵۹۸۴۲	۳۷۲۶۷۹۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۳۴	۲۵۹۸۶۵	۳۷۲۶۷۸۲	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۳۵	۲۵۹۹۶۹	۳۷۲۶۸۷۸	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۳۶	۲۵۹۸۸۲	۳۷۲۷۱۹۹	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۳۷	۲۵۹۹۰۲	۳۷۲۷۲۶۷	خشکه چین	۱	تخریب شده
۳۸	۲۵۹۹۴۱	۳۷۲۷۳۴۴	خشکه چین	۱	تخریب شده
۳۹	۲۵۹۸۳۵	۳۷۲۷۳۶۹	خشکه چین	۱	تخریب شده
۴۰	۲۵۹۷۹۳	۳۷۲۷۴۳۳	خشکه چین	۱	تخریب شده
۴۱	۲۵۹۹۸۷	۳۷۲۷۳۹۴	خشکه چین	۱	تخریب شده
۴۲	۲۶۰۱۲۴	۳۷۲۷۰۴۲	خشکه چین	۱	تخریب شده
۴۳	۲۶۰۲۷۷	۳۷۲۷۱۴۳	خشکه چین	۱	تخریب شده
۴۴	۲۶۰۴۷۷	۳۷۲۷۳۱۰	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۴۵	۲۶۰۴۲۳	۳۷۲۶۷۳۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۴۶	۲۶۰۶۰۴	۳۷۲۶۹۲۸	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۴۷	۲۶۰۲۲۷	۳۷۲۶۵۲۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۴۸	۲۶۰۶۲۹	۳۷۲۶۳۳۸	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۴۹	۲۶۰۸۸۸	۳۷۲۶۵۹۶	خشکه چین	۱	تخریب شده
۵۰	۲۶۱۶۷۶	۳۷۲۵۴۹۰	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۵۱	۲۶۱۵۵۱	۳۷۲۵۵۴۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۵۲	۲۶۱۴۹۵	۳۷۲۵۹۲۴	خشکه چین	۱	تخریب شده
۵۳	۲۶۱۶۳۵	۳۷۲۶۰۸۴	خشکه چین	۱	تخریب شده
۵۴	۲۶۱۲۰۷	۳۷۲۶۰۳۵	خشکه چین	۱	تخریب شده


ردیف	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	نوع سازه	ارتفاع سازه	کارایی سازه
۵۵	۲۶۱۲۵۳	۳۷۲۶۵۰۷	خشکه چین	۱	تخریب شده
۵۶	۲۶۱۱۱۱	۳۷۲۶۳۳۱	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۵۷	۲۶۰۹۲۵	۳۷۲۶۲۳۳	خشکه چین	۱	تخریب شده
۵۸	۲۶۱۱۵۶	۳۷۲۶۸۴۳	خشکه چین	۱	تخریب شده
۵۹	۲۵۹۹۲۲	۳۷۲۴۸۴۹	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۰	۲۶۰۰۹۹	۳۷۲۴۸۶۶	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۱	۲۶۰۲۷۱	۳۷۲۴۹۸۱	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۲	۲۵۹۵۹۷	۳۷۲۳۳۴۷	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۳	۲۵۹۶۳۵	۳۷۲۳۴۴۱	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۴	۲۵۹۶۶۰	۳۷۲۳۵۷۹	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۵	۲۵۹۹۳۰	۳۷۲۳۲۲۳	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۶	۲۶۰۰۴۵	۳۷۲۳۳۹۹	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۷	۲۶۰۰۵۷	۳۷۲۳۱۹۰	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۸	۲۶۰۰۵۳	۳۷۲۳۱۲۱	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۶۹	۲۶۰۱۶۸	۳۷۲۲۹۹۲	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۷۰	۲۶۰۱۸۴	۳۷۲۳۱۲۸	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۷۱	۲۶۰۳۱۸	۳۷۲۳۳۳۷	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۷۲	۲۶۳۶۱۱	۳۷۲۳۲۸۲	خشکه چین	۱	تخریب شده
۷۳	۲۶۳۶۵۶	۳۷۲۳۲۴۷	خشکه چین	۱	تخریب شده
۷۴	۲۶۳۴۷۲	۳۷۲۳۴۷۱	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۷۵	۲۶۳۵۵۳	۳۷۲۳۵۰۰	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده
۷۶	۲۶۳۷۸۶	۳۷۲۳۶۰۴	خشکه چین	۱	سالم و تثبیت شده

طبق ارزیابی که در مطالعات جانمایی این سازه انجام شده است، ذکر شده که ۶۰۰۰۰ متر مکعب ظرفیت دارد که با توجه به بازدید میدانی و اندازه گیری صورت گرفته توسط محقق مشخص شده که حدود ۱۰ درصد این سازه از رسوب پر شده است. یعنی حدود ۶۰۰۰ متر مکعب رسوبگذاری صورت گرفته است و همچنین طی بازدید میدانی صورت گرفته هر تورکینست به طور متوسط ۵۰۰ متر مکعب رسوب گرفته است، یعنی حدود ۳۰۰۰ متر مکعب رسوبگذاری در این سازه‌ها صورت گرفته است. ۴۷ عدد از سازه‌های خشکه چین جانمایی شده (یعنی ۶۹ درصد) سالم و تثبیت شده هستند، اگر به طور متوسط این سازه‌ها ۲ متر مکعب (با توجه به بازدید میدانی و ارزیابی و اندازه گیری چندین نمونه تصادفی از این سازه‌ها) رسوب گرفته باشند، حدود ۹۴ متر مکعب رسوبگذاری توسط این سازه‌ها صورت گرفته است.


نتیجه‌گیری می‌شود که حدود ۱۱۰۱۹ متر مکعب در طی این ۳۰ سال سازه‌های مختلف آبخیزداری اجرا شده در حوضه ریمله رسوب گرفته‌اند. باید به این نکته اشاره کرد که در این تحقیق مساحت پشت سازه‌ها در پایین‌ترین حد ممکن را در نظر گرفته شده است. همچنین باید اشاره کرد که خشکه‌چینی‌هایی بر روی خطوط تراز در سراسر این حوضه صورت گرفته که میزان رسوب دریافتی از این سازه‌ها محاسبه نشده است.

۳-۴- نتایج بررسی تغییرات فرسایش و رسوب قبل و بعد از اجرای پروژه‌ها

مقدار فرسایش و رسوب سالیانه با استفاده از روش EPM برای سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸ با دو فرض انجام عملیات حفاظتی و بدون انجام عملیات حفاظتی برآورد شد و در جدول ۷ آورده شده‌اند. ضریب Xa برای دو کاربری تهیه شده فعلی و در سال ۱۳۷۰ به ترتیب ۰/۵۲ و ۰/۵۸ محاسبه شد (شکل ۱۲ و ۱۳).



شکل ۱۲- نقشه شاخص Xa برای مدل EPM تهیه شده برای کاربری سال ۱۳۷۰ حوضه ریمله



شکل ۱۳- نقشه شاخص Xa برای مدل EPM تهیه شده برای کاربری فعلی حوضه ریمله

جدول ۷- میزان فرسایش سالانه محاسبه شده با دو فرض کاربری ۱۳۷۰ و فعلی برای حوضه ریمله

تفاوت رسوب کل سالانه دو کاربری (تن)	تفاوت فرسایش کل سالانه دو کاربری (تن)	رسوب کل سالانه برای کاربری فعلی (تن)	رسوب کل سالانه برای کاربری ۱۳۷۰ (تن)	فرسایش کل سالانه برای کاربری فعلی (متر مکعب)	فرسایش کل سالانه برای کاربری ۱۳۷۰ (متر مکعب)	سال	ردیف
۵۶۳۴/۰۷	۶۶۹۹/۶۴	۷۹۱۲۵/۰۸	۸۴۷۵۹/۱۵	۹۴۰۸۹/۹۳	۱۰۰۷۸۹/۵۷	۱۳۷۵	۱
۷۲۱۸/۹۲	۸۵۸۴/۲۲	۱۰۱۳۸۲/۶۵	۱۰۸۶۰۱/۶	۱۲۰۵۵۷/۰۶	۱۲۹۱۴۱/۲۸	۱۳۷۶	۲
۴۷۲۱/۱۲	۵۶۱۴/۰۲	۶۶۳۰۳/۵۹	۷۱۰۲۴/۷۱	۷۸۸۴۳/۵۳	۸۴۴۵۷/۵۵	۱۳۷۷	۳
۲۷۰۵/۰۳	۳۲۱۶/۶۳	۳۷۹۸۹/۴۸	۴۰۶۹۴/۵۱	۴۵۱۷۴/۳۹	۴۸۳۹۱/۰۲	۱۳۷۸	۴
۴۸۹۶/۷۴	۵۸۲۲/۸۵	۶۸۷۶۹/۹	۷۳۶۶۶/۶۴	۸۱۷۷۶/۲۹	۸۷۵۹۹/۱۴	۱۳۷۹	۵
۵۳۶۷/۷۶	۶۳۸۲/۹۶	۷۵۳۸۵	۸۰۷۵۲/۷۶	۸۹۶۴۲/۴۹	۹۶۰۲۵/۴۵	۱۳۸۰	۶
۴۸۴۷/۱۲	۵۷۶۳/۸۵	۶۸۰۷۳/۰۸	۷۲۹۲۰/۲	۸۰۹۴۷/۶۴	۸۶۷۱۱/۵۲	۱۳۸۱	۷
۵۵۹۸/۴۴	۶۶۵۷/۲۶	۷۸۶۲۴/۶۱	۸۴۲۲۳/۰۴	۹۳۴۹۴/۸	۱۰۰۱۵۲/۰۷	۱۳۸۲	۸
۷۳۸۴/۶۶	۸۷۸۱/۳۲	۱۰۳۷۱۰/۴	۱۱۱۰۹۵/۱	۱۲۳۳۲۵/۰۵	۱۳۲۱۰۶/۳۶	۱۳۸۳	۹
۵۳۴۴/۶۹	۶۳۵۵/۵۳	۷۵۰۶۰/۹۸	۸۰۴۰۵/۶۷	۸۹۲۵۷/۱۹	۹۵۶۱۲/۷۲	۱۳۸۴	۱۰
۶۱۹۷/۸۱	۷۳۷۰	۸۷۰۴۲/۲۹	۹۳۲۴۰/۱	۱۰۳۵۰۴/۵۱	۱۱۰۸۷۴/۵۲	۱۳۸۵	۱۱
۵۶۸۸/۷۲	۶۷۶۴/۶۲	۷۹۸۹۲/۵۷	۸۵۵۸۱/۲۹	۹۵۰۰۲/۵۷	۱۰۱۷۶۷/۲	۱۳۸۶	۱۲

۳۹۰۰/۴۶	۴۶۳۸/۱۵	۵۴۷۷۸/۱۵	۵۸۶۷۸/۶	۶۵۱۳۸/۲۸	۶۹۷۷۶/۴۳	۱۳۸۷	۱۳
۵۷۷۴/۹۹	۶۸۶۷/۲۱	۸۱۱۰۴/۱	۸۶۸۷۹/۰۹	۹۴۴۴۳/۲۴	۱۰۳۳۱۰/۴۴	۱۳۸۸	۱۴
۵۱۲۶/۹۲	۶۰۹۶/۵۶	۷۲۰۰۲/۵۶	۷۷۱۲۹/۴۸	۸۵۶۲۰/۳۳	۹۱۷۱۶/۹	۱۳۸۹	۱۵
۳۳۹۹/۵۷	۴۰۴۲/۵۳	۴۷۷۴۳/۶۶	۵۱۱۴۳/۲۳	۵۶۷۷۳/۳۸	۶۰۸۱۵/۹۱	۱۳۹۰	۱۶
۴۷۳۴/۴۸	۵۶۲۹/۹۱	۶۶۴۹۱/۱۵	۷۱۲۲۵/۶۳	۷۹۰۶۶/۵۵	۸۴۶۹۶/۴۶	۱۳۹۱	۱۷
۵۲۴۵/۹۲	۶۲۳۸/۰۸	۷۳۶۷۳/۹۲	۷۸۹۱۹/۸۵	۸۷۶۰۷/۸	۹۳۸۴۵/۸۸	۱۳۹۲	۱۸
۴۴۹۴/۹	۵۳۴۵/۰۲	۶۳۱۲۶/۵۴	۶۷۶۲۱/۴۴	۷۵۰۶۵/۶	۸۰۴۱۰/۶۲	۱۳۹۳	۱۹
۷۰۱۲/۰۳	۸۳۳۸/۲۱	۹۸۴۷۷/۱۴	۱۰۵۴۸۹/۲	۱۱۷۱۰۲/۰۳	۱۲۵۴۴۰/۲۴	۱۳۹۴	۲۰
۶۸۵۱/۵	۸۱۴۷/۳۱	۹۶۲۲۲/۶	۱۰۳۰۷۴/۱	۱۱۴۴۲۱/۰۸	۱۲۲۵۶۸/۴	۱۳۹۵	۲۱
۴۲۲۰/۶	۵۰۱۸/۸۳	۵۹۲۷۴/۱۸	۶۳۴۹۴/۷۷	۷۰۴۸۴/۶۴	۷۵۵۰۳/۴۸	۱۳۹۶	۲۲
۱۱۱۱۵/۹۳	۱۳۲۱۸/۲۸	۱۵۶۱۱۲/۵۱	۱۶۷۲۲۸/۴	۱۸۵۶۳۷/۹۲	۱۹۸۸۵۶/۲	۱۳۹۷	۲۳
۹۶۱۵/۱۸	۱۱۴۳۳/۶۹	۱۳۵۰۳۵/۸۷	۱۴۴۶۵۱/۱	۱۶۰۵۷۵/۰۸	۱۷۲۰۰۸/۷۷	۱۳۹۸	۲۴
۵۷۱۲/۴	۶۶۹۹/۶۴	۸۰۲۲۵/۰۸	۸۵۹۳۷/۵	۹۵۳۹۸	۱۰۲۱۹۰/۸	متوسط پارامترها	

نتایج ارزیابی فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله نشان می‌دهد که میزان فرسایش کل سالیانه در شرایط کنونی نسبت به قبل از اجرای طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی به طور متوسط حدود ۶۷۹۳ متر مکعب کمتر شده است. همچنین مقدار تفاوت رسوب خروجی کل بین قبل از اجرای طرح‌ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود ۵۷۱۲ تن است. یعنی در شرایط کنونی به طور متوسط حدود ۵۷۱۲ تن کاهش مقدار رسوب خروجی نسبت به قبل از اجرای طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی وجود دارد. این در حالی است که بخشی از رسوبات خروجی نیز در پشت سازه‌های آبخیزداری اجرایی تثبیت شده‌اند.

ابتدا نرمالیت داده‌ها با آزمون کلموگروف - اسمیرنوف انجام شد. پس از آشکار شدن نرمال بودن داده‌ها از آزمون تفاوت آماری t زوجی به منظور بررسی معنی‌داری اختلاف بین فرسایش و رسوب رخ داده با فرض ادامه کاربری سال ۱۳۷۰ و با به کاربری فعلی (انجام اقدامات حفاظتی منابع طبیعی) استفاده شد. نتایج آزمون در جدول ۸ آورده شده است:


جدول ۸- نتایج بررسی اختلاف فرسایش و رسوب رخ داده با فرض کاربری سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی با استفاده از آزمون t زوجی در حوضه ریمله

درجه معنی داری	عدد t	نوع متغیر
۰/۰۰	-۴۱۷/۰۶	فرسایش کل سالیانه (متر مکعب)
۰/۰۰	-۴۱۷/۰۳	رسوب کل سالیانه (تن)


جدول بالا نشان می‌دهد که در طی ۲۵ سال گذشته اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوضه ریمله توانسته‌اند اختلاف معنی داری را در کاهش فرسایش و رسوب رخ داده را ایجاد کنند و نتیجه‌گیری کلی اینکه این اقدامات اثر مثبت معنی داری را در کاهش فرسایش و رسوب داشته‌اند. به دلیل آن که با دو فرض انجام اقدامات آبخیزداری و بدون انجام این اقدامات داده‌ها حاصل شدند، اثر تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها بر کاهش فرسایش و رسوب نمی‌تواند در ست باشد. منفی نشان‌دهنده کاهش فرسایش و رسوب هستند.

۴-۴- نتایج بررسی تغییرات حجم رواناب قبل و بعد از اجرای پروژه‌ها

همان‌گونه که در فصل مواد و روش‌ها توضیح داده شد، حجم رواناب سالیانه با استفاده از روش شماره منحنی (SCS) برای سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸ با دو فرض انجام عملیات حفاظتی و بدون انجام عملیات حفاظتی برآورد شد و در جدول ۹ آورده شده‌اند. ضریب CN برای دو کاربری تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و فعلی به ترتیب ۷۴ و ۶۹ محاسبه شد (شکل ۱۴ و ۱۵).



شکل ۱۴- نقشه ضریب CN برای مدل شماره منحنی (SCS) تهیه شده برای کاربری سال ۱۳۷۰ حوضه ریمله



شکل ۱۵- نقشه ضریب CN برای مدل شماره منحنی (SCS) تهیه شده برای کاربری فعلی حوضه ریمله

جدول ۹- حجم رواناب سالیانه محاسبه شده با دو فرض کاربری ۱۳۷۰ و فعلی برای حوضه ریمله

ردیف	سال	بارش (میلیمتر)	حجم رواناب سالیانه برای کاربری ۱۳۷۰ (متر مکعب)	حجم رواناب سالیانه برای کاربری فعلی (متر مکعب)	تفاوت حجم رواناب سالیانه دو کاربری (متر مکعب)
۱	۱۳۷۵	۴۶۶/۳	۲۷۳۷۳۷۸/۷	۲۵۸۱۴۵۵/۱۹	۱۵۵۹۲۳/۵۱
۲	۱۳۷۶	۶۰۷/۸	۳۷۵۰۴۰۴/۰۵	۳۵۸۲۴۶۸/۵	۱۶۷۹۳۵/۵۵
۳	۱۳۷۷	۳۷۸/۲	۲۱۱۳۸۳۵/۱۲	۱۹۶۸۷۴۳/۶	۱۴۵۰۹۱/۵۲
۴	۱۳۷۸	۲۲۰/۸	۱۰۳۱۶۹۵/۶۴	۹۱۹۱۴۶/۷۳	۱۱۲۵۴۸/۹۲
۵	۱۳۷۹	۳۹۹/۷	۲۲۶۵۲۷۲/۳۴	۲۱۱۷۲۰۸/۵۱	۱۴۸۰۶۳/۸۳
۶	۱۳۸۰	۴۳۴/۶	۲۵۱۲۱۶۴/۲۸	۲۳۵۹۷۵۲/۵۶	۱۵۲۴۱۱/۷۲
۷	۱۳۸۱	۴۰۲/۳	۲۲۸۳۶۲۲/۰۸	۲۱۳۵۲۱۴/۸۹	۱۴۸۴۰۷/۱۹
۸	۱۳۸۲	۴۵۴/۵	۲۶۵۳۴۴۹/۲۷	۲۴۹۸۷۸۸/۸۲	۱۵۴۶۶۰/۴۵
۹	۱۳۸۳	۶۰۶/۱	۳۷۳۸۱۷۷/۴۴	۳۵۷۰۳۵۸/۸۷	۱۶۷۸۱۸/۵۶
۱۰	۱۳۸۴	۴۳۳/۹	۲۵۰۷۲۰۰/۷	۲۳۵۴۸۷۰/۹۵	۱۵۲۳۲۹/۷۵
۱۱	۱۳۸۵	۵۱۰/۱	۳۰۴۹۷۷۶/۶۳	۲۸۸۹۵۶۹/۷۲	۱۶۰۲۰۶/۹
۱۲	۱۳۸۶	۴۶۸/۲	۲۷۵۰۹۰۲/۷	۲۵۹۴۷۸۰/۴۵	۱۵۶۱۲۲/۲۵
۱۳	۱۳۸۷	۳۱۵/۸	۱۶۷۸۰۳۶/۱۵	۱۵۴۳۱۶۷/۲۷	۱۳۴۸۶۸/۸۸
۱۴	۱۳۸۸	۴۷۵/۳	۲۸۰۱۴۶۳/۲۵	۲۶۴۴۶۰۹/۲۹	۱۵۶۸۵۳/۹۶
۱۵	۱۳۸۹	۴۱۵/۱	۲۳۷۴۰۶۵/۱۲	۲۲۲۴۰۱۴/۷۹	۱۵۰۰۵۰/۳۳
۱۶	۱۳۹۰	۲۸۵/۴	۱۴۶۸۳۷۱/۳۸	۱۳۳۹۵۶۹/۸۲	۱۲۸۸۰۱/۵۶
۱۷	۱۳۹۱	۳۸۲/۳	۲۱۴۲۶۷۰/۵۷	۱۹۹۶۹۹۳/۲۳	۱۴۵۶۷۷/۳۴
۱۸	۱۳۹۲	۴۳۵/۴	۲۵۱۷۸۳۷/۴۷	۲۳۶۵۳۳۲/۳۲	۱۵۲۵۰۵/۱۵
۱۹	۱۳۹۳	۳۶۶/۹	۲۰۳۴۴۷۵/۲۶	۱۸۹۱۰۴۷/۶۵	۱۴۳۴۲۷/۶
۲۰	۱۳۹۴	۵۶۴/۷	۳۴۴۰۷۷۸/۸	۳۲۷۵۹۸۵/۵	۱۶۴۷۹۳/۳
۲۱	۱۳۹۵	۵۶۳/۹	۳۴۳۵۰۳۹/۱۵	۳۲۷۰۳۰۷/۸۶	۱۶۴۷۳۱/۲۹
۲۲	۱۳۹۶	۳۳۴/۶	۱۸۰۸۶۵۸/۵۳	۱۶۷۰۴۲۶/۰۴	۱۳۸۲۳۲/۴۹
۲۳	۱۳۹۷	۹۰۰	۵۸۶۳۱۴۱/۸۹	۵۶۸۰۸۳۵/۷۵	۱۸۲۳۰۶/۱۴
۲۴	۱۳۹۸	۷۸۷	۵۰۴۴۰۱۶/۷۵	۴۸۶۶۱۸۱/۳۵	۱۷۷۸۳۵/۴
	متوسط پارامترها	۴۶۷	۲۷۵۰۱۰۱	۲۵۹۷۵۳۴	۱۵۲۵۶۶

نتایج ارزیابی حجم رواناب سالیانه تولید شده در حوزه آبخیز ریمله نشان می‌دهد که مقدار

تفاوت حجم رواناب سالیانه بین قبل از اجرای طرح‌ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود

۱۵۲۵۶ متر مکعب است. این درحالی است که بخشی از رواناب خروجی نیز در پشت سازه‌های

آبخیزداری اجرایی ذخیره شده‌اند.

جدول ۱۰- نتایج بررسی حجم رواناب رخ داده با فرض کاربری سال ۱۳۷۰ و کاربری فعلی با آزمون t

زوجی در ریمله

درجه معنی داری	عدد t	نوع متغیر
۰/۰۰	-۱۰۱۸/۰۳	حجم رواناب (متر مکعب)

ابتدا نرمالیته داده‌ها با آزمون کلموگروف - اسمیرنوف انجام شد. پس از آشکار شدن نرمال بودن داده‌ها از آزمون t استفاده شد. جدول بالا نشان می‌دهد که در طی ۲۵ سال گذشته اقدامات حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده در حوضه ریمله توانسته‌اند، اختلاف معنی‌داری را در کاهش حجم رواناب رخ داده را ایجاد کنند و به‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که این اقدامات اثر مثبت معنی‌داری را در کاهش حجم رواناب داشته‌اند.

۵- بحث و نتیجه‌گیری

اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشت استوار است. معیشت چیزی فراتر از شغل است. معیشت در برگیرنده فعالیت‌ها، قابلیت‌ها و دارایی‌ها برای گذران زندگی است. معیشت زمانی پایدار است که افراد در مقابل تنش‌ها، شوک‌ها و آسیب‌ها توان مقاومت داشته و راهی برای رهایی از تنش‌ها و استرس‌ها بیاندیشند. در این تحقیق سعی شد که ارزیابی اثربخشی پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده بر معیشت پایدار در حوضه آبخیز ریمله انجام شود. این ارزیابی از جنبه‌های مختلف تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی و رویشگاه‌ها، فرسایش و رسوب، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرفت.

۵-۱- ارزیابی تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی و رویشگاه‌ها

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دادند که تغییرات کاربری اراضی روند مثبتی را به سمت بهبود پوشش گیاهی داشته‌اند. اراضی کشاورزی در شرایط فعلی حوزه آبخیز ریمله حدود ۲۶ درصد از مساحت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین باغات نیز حدود ۴/۵ درصد از حوضه را پوشش داده‌اند، در حالی که در سال ۱۳۷۰ و قبل از اجرای پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی ۳۲ درصد اراضی کشاورزی و فقط ۰/۱ درصد اراضی باغی وجود داشته است. این نتایج نشان می‌دهند که اقدامات مشارکتی، آموزشی و ترویجی به منظور احداث باغ در اراضی شیب‌دار به جای دیم‌کاری موثر بوده و مردم محلی را متقاعد کرده است که با احداث باغ هم به درآمد بالاتری دست پیدا می‌کنند و هم باعث حفاظت آب و خاک می‌شوند. از جمله اقداماتی که صورت گرفت، آموزش احداث استخر آب، لایروبی و بهسازی چشمه‌ها و کانال‌کشی جوی‌های آب بوده که سبب شده‌اند، استفاده بهینه از منابع آب صورت گیرد.

حفاظت از جنگل‌ها و جنگل‌کاری باعث شده که مساحت جنگل‌های با تراکم متوسط در این حوضه از ۱۸ درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کند که روند مثبتی را نشان می‌دهد. در شرایط فعلی مساحت جنگل‌های با تراکم خیلی کم ۱۴ درصد است، در حالی که در سال ۱۳۷۰ حدود ۱۹ درصد از سطح حوضه را به خود اختصاص داده بودند. همچنین جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی‌برگ و بادام و انجیر کوهی نیز به منظور تقویت جنگل‌ها در اراضی تخریب شده جنگلی انجام شد که اکنون بعد از ۲۵ سال به طور کامل استقرار یافته‌اند. در مصاحبه با آبخیزداری ریمله نتیجه‌گیری شد که حفاظت از جنگل‌ها و جنگل‌کاری را برای حوضه مفید

دانشته‌اند (حدود ۸۰ درصد رضایت‌مندی) و حاضر به مشارکت در کاشت، حفاظت و نگهداری آن‌ها بوده‌اند.

در شرایط فعلی حدود ۱۴ درصد از مراتع وضعیت تراکم خوب و متوسط را دارند، این در حالی است که در سال ۱۳۷۰ وضعیت مراتع فقیر و نیمه فقیر بوده‌اند. این تفاوت نشان می‌دهد که حوزه آبخیز ریمله پس از اجرای طرح‌های آبخیزداری روند مثبتی را از نظر بهبود پوشش گیاهی داشته است. این روند مثبت در تغییرات کاربری اراضی را می‌توان به اقدامات ترویجی و آموزشی، اعتماد به ذینفعان و مشارکت دادن آن‌ها در اجرا، حفاظت و نگهداری طرح‌های منابع طبیعی نسبت داد که باعث شده که ساکنان این حوضه به این نتیجه برسند که اقدامات انجام شده در جهت احیا منابع طبیعی به نفع خودشان است و می‌توانند ضامن پایداری معیشت آن‌ها شوند.

اداره کل منابع طبیعی استان لرستان به منظور حفاظت از مراتع و جنگل‌ها و به خصوص جنگل‌های دست‌کاشت به استخدام نگهبان اقدام کرد که می‌تواند نقش بازدارنده‌ای برای حفظ منابع طبیعی این حوضه داشته باشد. یکی از دلایل حفظ اقدامات انجام شده، حفاظت فیزیکی با استخدام نگهبان و قرق‌بان است.

۵-۲- ارزیابی کارایی سازه‌های آبخیزداری اجرا شده در حوضه ریمله

با بررسی سازه‌های گابیون احداث شده در حوزه آبخیز ریمله می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حدود ۸۸ درصد از سازه‌های گابیون اجرا شده در حوزه آبخیز ریمله بعد از گذشت ۲۵ سال سالم و تثبیت شده هستند و این نشان می‌دهد که کارایی این سازه در حوضه ریمله خوب بوده است.

تثبیت آبراهه‌ها و رسوب‌گذاری از کارایی این سازه‌ها است. کارایی دیگر این سازه‌ها نقش تاخیری آن‌ها در وقوع سیلاب است که می‌توانند باعث تاخیر حجم خروجی سیلاب و همچنین آشغال‌گیری شده و خسارات پایین‌دست سیلاب را کاهش دهند.

با بررسی سازه‌های خشکه‌چین، تورکینست و سد خاکی در حوزه آبخیز ریمله مشخص شد که دو سد خاکی در این حوضه جانمایی شده است که یکی در خروجی حوضه در دست اجرا است و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و یکی دیگر از سدهای خاکی در دهه ۷۰ ساخته و بهره‌برداری شده است. طبق ارزیابی که در مطالعات جانمایی این سازه انجام شده است، حدود ۱۰ درصد این سازه از رسوب پر شده است. نقش سد خاکی احداث شده بیشتر ذخیره آب و تأخیر در وقع سیلاب بوده که در طی سال‌های احداث آن به خوبی نقش خود را ایفا کرده است. تورکینست‌های احداثی به خوبی توانسته‌اند نقش ذخیره آب و نفوذ به آب‌های زیرزمینی را ایفا کنند. پس از ارزیابی کارایی سازه‌های آبخیزداری به‌طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که حدود ۱۱۰۰۰ متر مکعب در طی این ۲۵ سال سازه‌های مختلف آبخیزداری اجرا شده در حوضه ریمله رسوب گرفته‌اند. البته باید به این نکته اشاره کرد که خشکه‌چینی‌هایی بر روی خطوط تراز در سراسر این حوضه صورت گرفته که میزان رسوب دریافتی از این سازه‌ها محاسبه نشده است.

به‌طور کلی با بررسی سازه‌های مکانیکی احداث شده در حوزه آبخیز ریمله می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کارایی بالایی را بعد از ۲۵ سال از خود نشان داده‌اند و نقش خود را در رسوب‌گیری، تاخیر سیلاب و ذخیره آب به منظور نفوذ و استفاده در بخش کشاورزی به خوبی ایفا کرده‌اند. همچنین توانسته‌اند خسارات وارده از طریق سیلاب به‌خصوص سیلاب ۱۳۹۸ را در این حوضه کاهش دهند. با توجه به اینکه حوضه ریمله یکی از زیرحوضه‌های رودخانه خرم‌آباد

است و این شهر در پایین دست آن واقع شده است، اقدامات حفاظتی منابع طبیعی اجرایی می‌توانند نقش بسیار زیادی در کاهش سیلاب ورودی به آن داشته باشند.

۵-۳- ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب و رواناب

نتایج ارزیابی پارامتر فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله نشان می‌دهد که مقدار تفاوت رسوب خروجی کل بین قبل از اجرای طرح‌ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود ۵۷۱۲ تن است. فعالیت‌های حفاظتی مراتع و جنگل‌ها شاید به صورت مستقیم در اقتصاد ذینفعان حوضه نقش کمی داشته باشند، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، در کنترل فرسایش و به تبع آن رسوب نقش بسیار فراوانی دارند. که می‌تواند به‌طور غیر مستقیم بر روی اقتصاد حوضه اثر مثبتی را داشته باشند. هدر رفت خاک و مواد مغذی خاک، کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش بروز سیلاب، بیابان‌زایی و سلامت مردم از جمله مواردی می‌باشد که اثر غیر مستقیمی بر اقتصاد ذینفعان خواهند داشت.

با جمع بندی نتایج ارزیابی اثربخشی طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی از نظر پارامتر فرسایش و رسوب می‌توان بیان کرد که ترکیبی از این اقدامات در کنار یکدیگر نتایج مطلوبی را به مدیران و بهره‌برداران ارائه می‌دهد. یافته‌های این قسمت از تحقیق با نتایج تحقیقات عرب‌خدری (۱۳۹۳)، سلیمانی و همکاران (۲۰۰۹) و Binh و همکاران (۲۰۱۰) در کاهش فرسایش با اجرای فعالیت‌های حفاظتی منابع طبیعی در مقایسه با وضع موجود همخوانی دارد.

با اجرای اقدامات حفاظتی منابع طبیعی در حوزه آبخیز ریمله (شامل اقدامات حفاظتی جنگل و جنگل‌کاری، اصلاح و حفاظت مراتع، آموزش و ترویج و گسترش باغ‌کاری و اقدامات

مکانیکی و بیومکانیکی) به طور متوسط حدود ۱۵۲۵۶ متر مکعب تولید رواناب کاهش پیدا کرده است. با بررسی تفاوت این کاهش تولید رواناب با آزمون آماری نتیجه گیری شد که طی ۲۵ سال گذشته اقدامات حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده در حوضه ریمله توانسته‌اند اختلاف معنی‌داری را در کاهش حجم رواناب رخ داده را ایجاد کنند و نتیجه‌گیری کلی این‌که این اقدامات اثر مثبت معنی‌داری را در کاهش حجم رواناب داشته‌اند. دلایل این رابطه را می‌توان مناسب شدن شرایط خاک، بهبود تراکم پوشش گیاهی و کاهش هدررفت آب بعد از اجرای این فعالیت‌های حفاظتی دانست. نتایج این قسمت تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بهنودی ۱۳۹۱ همسو بوده؛ به‌طوری‌که آن نیز سناریوی تمام ترکیب شامل همه فعالیت‌های پیشنهادی بیشترین تأثیر را در کاهش رواناب تولیدی و در نتیجه کاهش هدررفت آب و افزایش بیلان آب داشته است.

۸-۵- نتیجه‌گیری کلی

ارزیابی اثربخشی پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز ریمله نشان داد که از جنبه‌های مختلف تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی و رویشگاه‌ها، فرسایش و رسوب، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی، این طرح‌ها اثر مثبتی را بر معیشت پایدار اهالی ساکن حوزه آبخیز ریمله داشته‌اند. حوزه آبخیز ریمله پس از اجرای طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی روند مثبتی را از نظر بهبود پوشش گیاهی داشته است. جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی‌برگ و بادام و انجیر کوهی نیز به منظور تقویت جنگل‌ها در اراضی تخریب‌شده جنگلی انجام شد که اکنون بعد از ۲۵ سال به طور کامل استقرار یافته‌اند. در شرایط فعلی حدود ۱۴ درصد از مراتع وضعیت تراکم خوب و متوسط را دارند، این در حالی است که در دهه ۱۳۷۰

وضعیت مراتع فقیر و نیمه فقیر بوده‌اند. اقدامات اصلاح و احیا مراتع رضایت‌مندی بالایی را (حدود ۹۵ درصد) در بین بهره‌برداران داشته‌اند. با بررسی سازه‌های مکانیکی احداث شده در حوزه آبخیز ریمله می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کارایی بالایی را بعد از ۲۵ سال از خود نشان داده‌اند و نقش خود را در رسوب‌گیری، تاخیر سیلاب و ذخیره آب به منظور نفوذ و استفاده در بخش کشاورزی به خوبی ایفا کرده‌اند. و همچنین توانسته‌اند خسارات وارده از طریق سیلاب به خصوص سیلاب ۱۳۹۸ را در این حوضه کاهش دهند. نتایج ارزیابی پارامتر فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله نشان می‌دهد که مقدار تفاوت رسوب خروجی کل بین قبل از اجرای طرح‌ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود ۵۷۱۲ تن است. فعالیت‌های حفاظتی مراتع و جنگل‌ها شاید به صورت مستقیم در اقتصاد ذینفعان حوضه نقش کمی داشته باشند، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، در کنترل فرسایش و به تبع آن رسوب نقش بسیار فراوانی دارند. با اجرای اقدامات حفاظتی منابع طبیعی در حوزه آبخیز ریمله (شامل اقدامات حفاظتی جنگل و جنگل‌کاری، اصلاح و حفاظت مراتع، آموزش و ترویج و گسترش باغ‌کاری و اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی) به طور متوسط حدود ۱۵۲۵۶ متر مکعب تولید رواناب کاهش پیدا کرده است.

۹-۵- پیشنهادات

- با توجه به نتایج این تحقیق، یعنی ارزیابی اثربخشی پروژه‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز ریمله مشخص شد که از جنبه‌های مختلف تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی و رویشگاه‌ها، فرسایش و رسوب، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی، این طرح‌ها اثر مثبتی را بر معیشت پایدار اهالی ساکن حوزه آبخیز ریمله

داشته‌اند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که این حوضه به عنوان یک حوضه الگویی در سطح استان و کشور مدنظر قرار گیرد و اقدامات حفاظتی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها به صورت یکپارچه و با لحاظ معیشت پایدار ساکنان حوضه‌ها (همانند حوضه ریمله) صورت گیرد و از بخشی‌نگری و پراکنده‌کاری اجتناب شود.

- پیشنهاد می‌شود حفاظت از جنگل و مراتع احیا شده این حوضه با استخدام قرق‌بان مدنظر قرار گیرد.

- با توجه به خشک‌سالی‌های مکرر و اظهارات بهره‌برداران مبنی بر کمبود منابع آب حوضه، مدیریت منابع آب و مکانیزاسیون اراضی کشاورزی و ترویج کشت گلخانه‌ای پیشنهاد می‌شود.

فهرست منابع

- بهنودی، س. (۱۳۹۱). کاربرد مدل تصمیم‌بیزین در پیش‌بینی اثرات بیوفیزیکی و اقتصادی- اجتماعی اقدامات مدیریتی بیومکانیکی در آبخیز چهل‌چای - استان گلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۱۸۸ص.
- عرب‌خدری، م.، ۱۳۹۳. مروری بر نرخ فرسایش آبی و تولید رسوب در ایران. نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری. ۲۳-۴:۳۰.
- غفاری، گ. ح. احمدی، ا. بهمنی، ع. ا. نظری سامانی، (۱۳۹۶). بررسی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز کن - سولقان، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، ۷۰(۱)، ۱۶۹-۱۸۰.

- کریمی سنگچینی، ا.، م. اونق، ا. سعدالدین، ا. ویسکرمی. (۱۴۰۰). ارائه مدل مدیریت جامع منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سامانه. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، ۱۲ (۲۳): ۱۱۹-۱۲۹.
- مصفايي، ج.، ا. صالح پور جم، (۱۳۹۹). ارزیابی کمی اثرات اقدامات آبخیزداری بر وضعیت هیدرولوژیکی حوضه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز آکوجان، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، ۱۲(۲)، ۵۲۶-۵۳۴.
- مهدوی، م. ۱۳۸۱. هیدرولوژی کاربری، انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۲، ۴۱۶ ص.
- نور، ف.، م. نصری، ح. یگانه، ف. مقیمی نژاد، ی. قاسمی آریان، ج. بنی نعمه، ۱۳۹۲. برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک مراتع با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی (NRCM). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ۳: ۵۳۰-۵۲۲.

- Binh, Ph. D., Wu, Ch., and Hsiseh, Sh. 2010. Land use change effects on discharge and sediment Yeild of Song Cau Catchment in northern Vietnam. Journal of Environmental Science and Engineering.5:92-101.
- Mekonnen, M., Abeje, T. and Addisu, S. 2021. Integrated watershed management on soil quality, crop productivity and climate change adaptation, dry highland of Northeast Ethiopia, Agricultural Systems, 186: 102964.
- Mosaffaie, J., & Jam, A. S. (2018). Economic assessment of the investment in soil and water conservation projects of watershed management. Arabian Journal of Geosciences, 11(14), 368.
- Saby, L., Nelson, J. D., Band, L. E. and Goodall, J. L. 2021. Nonpoint Source Water Quality Trading outcomes: Landscape-scale patterns and integration with watershed management priorities. Journal of Environmental Management, 294:112914. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112914>.
- Solaimani, K., Modallaldoust S., and Lotfi, S., 2009. Investigation of land use changes on soil erosion process using geographical information system. International Journal of Environmental Science Technology, 6(3):415-424.
- Weng, S.Q., Huang, G.H., Li, Y.P., 2010. An integrated scenario-based multi-criteria decision support system for water resources management and planning – A case study in the Haihe River Basin. Expert Systems with Applications 37: 8242–8254.
- Yaebiyo, G., Tesfay, Y., & Assefa, D. (2015). Socio-economic impact assessment of integrated watershed management in Sheka watershed, Ethiopia. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(9), 202-212.

Abstract:

Evaluating the implemented watershed projects and providing a perspective of their performance results provide managers and decision-makers with appropriate information for long-term planning. This research attempted to investigate the effect of implementing watershed management plans in terms of erosion, sedimentation, and flood control in the Rimeleh watershed. The Rimeleh watershed is a sub-watershed of the Kashkan river. Variations in areas of vegetation surveys using aerial photos taken in 1991, satellite images in 2021, and Google Earth images. The efficiency and amount of accumulated sediment of watershed structures evaluate using a field survey. The EPM model was used to predict erosion before and after the implementation of watershed projects. The American Soil Conservation Society (SCS) introduced a curve number method to calculate the runoff before and after the implementation of watershed management plans. The coefficient number (CN) calculates two applications prepared in 1991 and their current status. The survey of land use in the last 25 years showed that the general condition of this area is improving. The results of evaluating the efficiency of the implemented structures show that about 69 and 88% of the earthworks, gabion structures, all the torque nests, and earthen dams implemented in the Rimeleh watershed are healthy and stabilized after 25 years. Also, about 11019 m³ of sediment has accumulated behind these structures. The total annual erosion and sedimentation under current conditions have decreased by an average of 6793 m³ and 5712 tons, respectively, compared to before the implementation of watershed protection plans. The evaluation of runoff changes shows the difference in the volume of an annual runoff before implementing the management plans and the current conditions of 15256 m³ on average. The paired t-test showed that the watershed measures implemented in the Rimeleh basin create a significant difference in the improvement of vegetation, the reduction of erosion and sedimentation, and the reduction of production runoff. Watershed managers and decision-makers can use the results to preserve water and soil resources and increase the feasibility of management activities in the Rimeleh watershed.

Keywords: Evaluation of implemented watershed measures, Land use changes, Erosion and sedimentation, Runoff, Rimeleh watershed

Ministry of Agriculture-Jahad
Agricultural Research, Education and Extension Organization
Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan Province

Title: Investigating the effectiveness of implemented watershed management plans on erosion and sedimentation, and floods in the Rimeleh watershed

Authors: Ebrahim Karimi-Sangchini, Mohammad-Reza Koussari, Iraj Vasekarami

Text Editing: Saeed Nabipay-Lashkarian

Document Formatting: Akbar Hosseini-Rashid

Publisher: Soil Conservation and Watershed Management Research Institute

Circulation: 10 copies

Date of publication: 2022

This scientific work has been registered with the series number of **62446** at the date of **2022-11-07** the Agriculture Information and Scientific Documents Center. All rights reserved. No part of this publication may reproduced or translated without the original reference.

**Ministry of Agriculture-Jahad
Agricultural Research, Education and Extension Organization
Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan Province**

Technical report

Investigating the effectiveness of implemented watershed management plans on erosion and sedimentation, and floods in the Rimeleh watershed

Authors:

Ebrahim Karimi-Sangchini, Mohammad-Reza Koussari, Iraj Vasekarami

Series Number:

62446

2022